



ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๑๐๐,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๕  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด
๒. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๑๐๐,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๖  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด
๓. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๑๐๐,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๗  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด
๔. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๑๐๐,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๒๘  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด
๕. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๔๐,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๑๖  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด
๖. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๔๐,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๑๗  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด
๗. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๔๐,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๑๘  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด
๘. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๓๓,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๓  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด
๙. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๓๓,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๔  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด  
- ซ่อมรั่ว เปลี่ยนท่อในคอยล์ร้อน แว็คเติมน้ำยา จำนวน ๑ ชุด  
- เปลี่ยนชุดควบคุมอุณหภูมิ Econo จำนวน ๑ ชุด
๑๐. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๓๓,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๕  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด

๑๑. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๓๐,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๙  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด

๑๒. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๓๐,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๓๐  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด  
- เปลี่ยนสายขั้วหลัก จำนวน ๑ เส้น  
- เปลี่ยนชุดนวมหุ้มท่อน้ำทิ้ง จำนวน ๑ ชุด

๑๓. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๒๔,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๘  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด

๑๔. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๑๙,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๐๒  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด

๑๕. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๑๘,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๑  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด

๑๖. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ๑๓,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๐๔  
- ล้างทำความสะอาด พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา จำนวน ๑ ชุด

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กุลกิตต์แอร์ เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด โดยนายเกรียงศักดิ์ หุ่นกิตติเวชกุล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธวัช ศรีสว่าง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง